



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Liberación de torque en unión bridada.

¿Qué sucedió?

Trabajador que se encontraba realizando liberación de torque de spool de 12", procede a impactar la llave de golpe con una maceta en bronce de seis (6) lb. Al realizar la maniobra la maceta sale de su cabo de madera y se proyecta cayendo al suelo desde una altura aprox. de 1.20m, sin impactar nada en su trayectoria.



¿Qué ocasionó?

Casi – Accidente: Proyección de maceta.

ALERTA
No. 22

CUÁNDO: ABRIL 24 DE 2019
DÓNDE: ESTACIÓN VASCONIA
PUBLICADO: MAYO 08 DE 2019

Precauciones



Realizar la inspección pre operacional de máquinas, equipos y herramientas de manera rigurosa.



Realizar una revisión antes, durante y después de la manipulación de herramienta menor.



Evaluar en la tarea el reemplazo de herramienta menor por equipo para torquear.



Verificar el anclaje de la maceta al mango.



OCENSA