



Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué sucedió?

En el momento de dar reversa para parquear el vehículo el conductor siente un golpe en la parte trasera de este



¿Qué ocasionó?

Golpe en bomper trasero de lado derecho.

ALERTA
No. 53

CUÁNDO: Septiembre 10 DE 2019
DÓNDE: Vereda el Cenizo, Segovia
PUBLICADO: Septiembre 13 de 2019

Precauciones

- ✓ Realizar análisis de las condiciones del entorno y obstáculos antes de parquear.
- ✓ Identificar y conocer los puntos ciegos de los vehículos
- ✓ Visualizar los espejos externos e interno al dar la reversa.
- ✓ Bajarse del vehículo de ser necesario para validar los obstáculos en puntos ciegos.

REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 **Conducción** de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente

