

Actividad

Receso de actividades e hidratación.

¿Qué sucedió?

Durante el receso para hidratación, cuatro trabajadores se sientan sobre una banca construida con madera (tabla burda, de 5 cm de grosor y 3 m de largo); de manera repentina la tabla que los sostenía se parte.



¿Qué ocasionó?

Caída al suelo de dos trabajadores que se encontraban en el centro de la banca y que no generó ninguna afectación a la salud.

ALERTA No. 62

CUÁNDO: OCTUBRE 21 DE 2018
DÓNDEP: PK-01 + 400 RIO UNETE
PUBLICADO: OCTUBRE 29 DE 2019

Precauciones:

- ✓ Revisar el material a utilizar para la adecuación de los campamentos en las mesas, bancas y sillas que son fabricadas por el personal de la obra.
- ✓ Verificar la condición de los tablones, no deben presentar rajaduras, astillas o polilla.
- ✓ Todos deben inspeccionar las adecuaciones en los sitios de trabajo de forma que aseguremos nuestra integridad.
- ✓ Instalar siempre un soporte adicional en la mitad del tablón para brindarle más resistencia y no se flecte provocando que se rompa.

REGLAS PARA LA VIDA

- 1 Permiso para trabajar
- 2 Conducción de vehículo
- 3 **Zona** de peligro
- 4 Trabajo en altura
- 5 Bloqueo de energía
- 6 Espacio confinado
- 7 Manejo de carga
- 8 Excavación
- 9 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente

