

ALERTA N°

14



JUNIO 04 DE 2020



Reportada en:

JUNIO 08 DE 2020



BPC-42050 - MIRAFLORES



Actividad

Operacion de equipos esenciales



¿Qué sucedió?

Una manguera de suministro de crudo combustible presenta fuga, estando en operación la unidad de bombeo principal 42050.



¿Qué ocasionó?

Pérdida de contención primaria de 2 galones de crudo combustible, que quedó en su totalidad contenido en el *skid* de la unidad de bombeo.

Precauciones:

- C** — Mantener las rondas continuas de operadores a los equipos
- C** — Continuar el trabajo conjunto entre las gerencias de riesgos, planeación, operación y mantenimiento, para establecer la estrategia de mantenimiento preventivo para éstos elementos.
- C** — Continuar con la gestión de inventarios para garantizar la disponibilidad del repuesto.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

