

ALERTA N°
22



JULIO 10 DE 2020



Reportada en:
JULIO 17 DE 2020



PERIMETRO URBANO DE PUENTE NACIONAL



Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué ocasionó?



Golpe en el bómper de la parte de atrás del vehículo.



¿Qué sucedió?

Vehículo al servicio de Ocensa es impactado intempestivamente por un motociclista que no se percata que los vehículos se encontraban detenidos por trancón en vía.



Precauciones:

- Conductor debe mantener la atención en las condiciones del entorno y cuando se trata del comportamiento de otros actores viales.
- Mantener ojos y mente en la tarea mientras se desarrolla la actividad de conducción.
- Estar atento a través del uso de los espejos de las maniobras que realizan los demás actores viales.
- Aplicar las técnicas de manejo defensivo y decisivo en todo momento, para reducir eventos que pudieran provocar accidentes en la vía.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

