

ALERTA N°

23



JULIO 22 DE 2020



Reportada en:

AGOSTO 14 DE 2020



ESTACION VASCONIA



Actividad

Trampa de despacho de raspadores D= 30" - TG 83000

¿Qué ocasionó?



Fuga aprox. de 0,021Bls de crudo, sin afectación a las personas o recurso ambiental.



¿Qué sucedió?

Durante el proceso de soltar espárragos de la unión bridada 24x900 válvula – brida ciega, al separar las bridas, se presenta fuga de producto, el cual queda confinado en el dique y controlado de manera oportuna mediante la activación del plan de contingencia.



Precauciones:

- C** — En actividades de manejo de crudo mantener sistemas de contingencia, que permitan aplicar controles de inmediato evitando un posible impacto ambiental.
- C** — Personal que realiza el aislamiento debe verificar pruebas de integridad de las válvulas.
- C** — Durante el destorqueo de una brida ciega, se debe hacer lentamente para que si existe producto interno, este salga de manera dosificada.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

