

ALERTA N°

05



FEBRERO 04 DE 2020



Reportada en:

FEBRERO 07 DE 2020



ESTACIÓN CUSIANA




Actividad

Apertura de escotillas de carro tanques para descargue de crudo



¿Qué sucedió?

Auxiliar operativo refiere dolor muscular en la parte baja de la espalda, luego de realizar la apertura de una escotilla no convencional de carro tanque que llega para descargue de crudo por bahía N° 8.



¿Qué ocasionó?



Dolor muscular en la parte baja de espalda del trabajador.

Precauciones:

- Ante una detección de cambio, PARE, PIENSE, REPIENSE Y ACTÚE aplique la disciplina operacional en el componente de gestión del cambio.
- Cumplir con los controles establecidos en el ART / Detener el trabajo en caso la escotillas no abra sin realizar sobre esfuerzo.
- Cumplir con los controles establecidos en el ART / Aplicar lubricante 723 para aflojar los tornillos de las escotillas en caso que aplique.
- Cumplir con los controles establecidos en el ART / Posibilitar los cambios de posturas y descansos durante el trabajo en una postura no forzada

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



06

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

