

ALERTA N°

05



FEBRERO 16 DE 2021



Reportada en:  
FEBRERO 18, 2021



VIA PAEZ - MIRAFLORES



Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué ocasionó?



Muerte del canino y daño menor en bomper delantero izquierdo.



¿Qué sucedió?

Durante recorrido con personal, de manera intempestiva canino sale a la vía y golpea bomper delantero izquierdo.

Imágenes



Imágenes

Precauciones:

- Mantener la atención en las condiciones del entorno y los comportamientos de los otros actores viales.
- Mantener la atención en la vía, ojos y mente en la tarea.
- Actualizar y socializar los ARV teniendo en cuenta los controles asociados a estos puntos críticos.
- Transitar con precaución en zonas que se evidencie presencia recurrente de Animales.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

