





TODAS LAS FACILIDADES



Consideraciones Gestión Ambiental

Consideraciones para el acopio y la gestión de residuos y chatarra



Descripción

Requerimientos según el PMA:

- Clasificar los residuos industriales según su tipo.
- Mantener los recipientes que los contienen debidamente tapados.
- Almacenar temporalmente y de manera adecuada los residuos hasta el momento de su disposición final.
- Acopiar la chatarra en sitios adecuados para este propósito, debidamente señalizados y donde se establezca el material metálico como único a depositar.
- Realizar inspecciones de verificación a los distintos sitios de acopio dentro de las instalaciones.









- 5% de reducción en residuos ordinarios.
- 5% de reducción en residuos peligrosos.
- 50% de residuos aprovechables son aprovechados.

Requerimientos según el Estándar de Manejo de Residuos:

- La chatarra puede ser reutilizada en otras actividades de la empresa o en caso contrario, se recomienda venderla o subastarla.
- Para los transformadores eléctricos y otros equipos que puedan contener PCBS, dar cumplimiento a lo señalado en el capítulo 3.11 del estándar, sobre la gestión integral de PCBS.
- En los lugares de acopio de chatarra se debe contar con dique para su ubicación, controlar el crecimiento de pastos cercanos y los residuos deben estar libres de trazas de hidrocarburos.

Principios Culturales





Escuchamos con respeto y hablamos con claridad (E)

ación





