Alerta No.

Julio 22 2024







CTIVIDAD

Conducción de vehículos.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Rotura de vidrio lateral derecho delantero.



QUÉ SUCEDIÓ?

Siendo aproximadamente las 08:36 horas del viernes 19 de julio de 2024, el vehículo de placas GZZ254 que se desplazaba sobre la variante que conduce de Caucasia a Zaragoza es impactado por un objeto (piedra) sobre el vidrio lateral derecho en el momento que personal de la concesión se encontraba realizando actividades de rocería a un costado de la carretera. En el suceso solo se presentan daños materiales de menor cuantía sin afectación a personas.




PRECAUCIONES:

La eficacia de los controles establecidos en el estándar de seguridad vial nos permite evitar afectación a personas por lo cual es importante:

- Durante los desplazamientos es importante mantener siempre los vidrios arriba.
- Asegure que todos los vehículos cuenten con las películas de seguridad, que eviten desintegración de los vidrios por impactos con objetos durante el desplazamiento.
- Si durante el desplazamiento identifica desarrollo de actividades de rocería advierta con pito y luces que se dispone a transitar por el lugar.

REGLAS PARA LA VIDA









Bloqueo de energía (7)




Manejo de carga



















Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

