

Precauciones

Actividad

Amarre de hierro para cerramiento perimetral en obras complementarias

¿Qué sucedió?

Trabajador que inicialmente reporta herida en la mano con alambre mal amarrado de una canasta de viga. En la investigación se establece que dejó su bolso sobre un rollo de concertina, presentando la herida al tratar de recogerlo cuando vio que se había caído.



¿Qué ocasionó?

Herida de tejidos blandos de tres centímetros que requiere sutura, no afecta otros tejidos. Se requiere restricción de tareas por recomendación médica.



Definir áreas seguras y resguardadas para que los trabajadores dejen sus objetos personales, reforzando aspectos de orden y aseo.



Establecer zonas de acopio seguro para concertina en lugares aislados y debidamente señalizados. Si esta instalada debe haber señalización y barreras de protección.



El manejo y manipulación de concertinas debe realizarse siempre con personal experto y con experiencia específica.



Reforzar entre los trabajadores la importancia de los reportes oportunos y exactos sobre los incidentes ocurridos que permitan la toma de medidas de control e intervención efectivas.

