

## Actividad

### Transporte terrestre de pasajeros

## ¿Qué sucedió?

Durante la movilización del personal, conductor al iniciar la marcha deja rodar la camioneta sin percatarse que el vehículo parqueado al lado tiene la puerta delantera derecha abierta, golpeando la punta de esta.



## ¿Qué ocasionó?

Daños leves en ambas camionetas, en puerta delantera derecha y sumido puerta trasera izquierda.

## ALERTA No 25

CUÁNDO: MAYO 11 DE 2017  
DÓNDE: VEREDA CHORRO DE LAGRIMAS  
PUBLICADO: MAYO 23 DE 2017

## Precauciones

Antes de iniciar la marcha, realizar una inspección periférica para establecer obstáculos y la maniobra a realizar.



Permanecer plenamente concentrado durante cualquier momento de la labor de conducción.



Mantener siempre una actitud defensiva frente al volante, con el fin de poder identificar con antelación peligros inesperados.



Mantener actitud preventiva, identificando riesgos potenciales al conducir vehículos con puntos ciegos.



OCENSA