



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Preparación para el descargue mecánico de materiales.

¿Qué sucedió?

Al acomodar unos *spools* sobre la plataforma de un camión turbo para su posterior descargue mecánico, uno de ellos se resbala y la brida golpea al trabajador en el dedo pulgar de la mano izquierda, a la altura de la uña.



+ ¿Qué ocasionó?

Pequeña hemorragia bajo la uña del dedo, sin herida ni fractura. Se realiza curación y vuelve a su labor.

ALERTA
No 58

CUÁNDO: JULIO 06 DE 2017
DÓNDE: BASE PUERTO BERRIO
PUBLICADO: JULIO 12 DE 2017

Precauciones

- ✓ Determinar los métodos de acopio seguro de materiales, considerando sus características particulares.
- ✓ Verificar la estabilidad de los elementos acopiados antes de su manipulación, en especial cuando esta pueda afectarse por factores como el transporte.
- ✓ Establecer los controles para las tareas de manejo mecánico de cargas, considerando las fases de alistamiento y aparejamiento.
- ✓ Mantener las manos y otras partes del cuerpo fuera de la línea de fuego.



OCENSA