

## Actividad

Hincado manual de tubería para terraza piloteada.

## ¿Qué sucedió?

El trabajador reporta dolor en el dedo pulgar de la mano derecha, cuando la porra de 18 libras con la que golpeaba el tubo de 2" se devuelve con fuerza por la dureza del material.



## ¿Qué ocasionó?

Dolor en el dedo pulgar de la mano, sin herida, fractura u otra lesión del hueso o la articulación.

ALERTA  
No 63

CUÁNDO: JULIO 14 DE 2017  
DÓNDE: DERECHO DE VÍA PK 202 + 950  
PUBLICADO: JULIO 19 DE 2017

## Precauciones



Reforzar y verificar la aplicación juiciosa de los procedimientos planeados para cada actividad.



Descartar herramientas que presenten defectos como cabezas sueltas, aplastadas, con fisuras, rebabas o fallas de los filos.



Conservar los mangos de las herramientas limpios, secos y libres de astillas, alambres, soldaduras, rebabas u otro tipo de irregularidad que pueda generar una lesión al operario.



Supervisar el agarre correcto de las herramientas de golpe, la mano debe estar cerca del extremo del mango pero no contra su borde, para evitar la transmisión de la vibración con cada contacto.



OCENSA