

Actividad

Desplazamiento de personal a pie, en vía pública alrededor del Edificio Amadeus en Bogotá

¿Qué sucedió?

No se ha presentado ningún evento, sin embargo como acción preventiva, se emite la alerta frente al tránsito por encima de tapas de alcantarillado y rejillas, que podrían ocasionar una caída a desnivel



¿Qué ocasionó?

Podría ocasionar golpes, contusiones, fracturas incluso una fatalidad

ALERTA
No 68

CUÁNDO: JULIO 25 DE 2017
DÓNDE: OFICINA BOGOTÁ
PUBLICADO: JULIO 26 DE 2017

Precauciones



Evitar el tránsito por encima de rejillas y tapas de concreto, ya que no se conocen las condiciones locativas de las mismas (estado de marcos que soportan la tapa o rejilla, estado de soportes o estructura de la tapa, etc.)



Mantener la atención de forma permanente, por los lugares por donde transitamos, asegurándonos que las superficies sean firmes y libres de obstáculos u orificios



Caminar con pasos cortos, para asegurar estabilidad, especialmente cuando el piso se encuentre húmedo o sea irregular o inestable



Utilizar zapatos que tengan buena adherencia y la suela se encuentre en buen estado, no transitar con tacones sobre las rejillas.



OCENSA