

Actividad

Drenaje de filtro en City Gate estación Granjita por el área de Generación.

¿Qué sucedió?

Durante el mantenimiento de filtro de City Gate de la estación Granjita que estaba en Stand By, en el momento que se estaba realizando purga de gas para drenar filtro y observar condiciones de suciedad en gas y residuos filtrados, de repente se soltó tramo de tubería de desfogue ½" de la parte superior del filtro y este golpeo contra la malla del cerramiento. **No hubo lesionados.**







¿Qué ocasionó?

Desacople y proyección de tubería de ½" contra la malla del cerramiento.

ALERTA
No 74

CUÁNDO: AGOSTO 8 DE 2017
DÓNDE: ESTACION GRANJITA- AREA DE GENERACION
PUBLICADO: AGOSTO 15 DE 2017

Precauciones

-  Asegurar en la instalación de tubería con unión mecánica el roscado de todos los filetes de la misma.
-  Inspeccionar periódicamente las áreas de trabajo y/o equipos instalados.
-  Reportar condiciones peligrosas que puedan impactar en la operación segura.
-  Establecer rutinas de verificación de integridad de las tuberías expuestas a presión.



OCENSA