



Alerta HSE

—•— A C T I V O S / P R O C E S O S

Actividad

Transporte de Materiales en Camión Grúa

¿Qué sucedió?

Camión grúa de Ismocol es golpeado en la parte lateral izquierda por otro vehículo en el momento de realizar una detención preventiva del costado derecho de la vía para revisar su carga.



+ ¿Qué ocasionó?

Afectación de latas y panorámico que ocasiona el incidente, no se presenta daños al camión grúa ni afectaciones al operador del camión grúa y acompañante.

ALERTA
No 75

CUÁNDO: AGOSTO 09 DE 2017
DÓNDE: 10 KM DESPUES DE PTO VALDIVIA
PUBLICADO: AGOSTO 15 DE 2017

Precauciones



Mantener siempre una actitud defensiva frente al volante, con el fin de poder identificar con antelación peligros inesperados.



Mantener actitud preventiva, identificando riesgos potenciales al conducir.



Reforzar a los conductores los riesgos generados por otros usuarios de las vías.



Realizar paradas preventivas en bahías de estacionamiento.



OCENSA