



Alerta HSE

PERSONAS




Actividad

Mantenimiento mecánico al generador.



¿Qué sucedió?

Durante el despiece de componentes de un motor uno de los tres técnicos ejecutantes estaba acondicionando la culata y al manipular el árbol de levas de la culata desmontada se le desliza, golpeando con una de las levas tres dedos de la mano derecha (corazón, anular y meñique).



¿Qué ocasionó?

Trauma de tejidos blandos, se descarta fractura o luxación.

ALERTA
No 77

CUÁNDO: AGOSTO 5 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CAUCASIA
PUBLICADO: AGOSTO 15 DE 2017

Precauciones

Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la ejecución de cada actividad.

Realizar la identificación de peligros al inicio y durante la ejecución de los trabajos, aplicando los controles definidos.

Planear los trabajos, asegurando el uso y la disponibilidad de las herramientas adecuadas para cada tarea.

Revisar la opción de utilizar herramientas o ayudas en lugar de las manos para evitar que estas puedan quedar en las líneas de fuego de impactos o de desplazamientos.



OCENSA