



# Alerta HSE

A M B I E N T E

## Actividad

Operación Off Shore: Drenaje de Mangueras Marinas, String N°1.

## ¿Qué sucedió?

Durante la actividad de venteo (drenaje) de mangueras marinas del string N°1, al momento de abrir la válvula para la despresurización del sistema una burbuja de aire contenida dentro de la manguera se libera súbitamente.



## ¿Qué ocasionó?

Spray de agua oleosa sobre cubierta del bongo MODY II, sin afectación al medio ambiente o personas.

ALERTA  
No.82

CUÁNDO: AGOSTO 24 DEL 2017  
DÓNDE: TERMINAL MARITIMO COVEÑAS  
PUBLICADO: AGOSTO 29 DEL 2017

## Precauciones

- ✓ Revisar todos los elementos que conforman el sistema de purga, asegurando que cada componente sea adecuado y riesgo analizado.
- ✓ Realizar el control con válvulas manuales para venteo de forma progresiva, lenta y controlada. Nunca hacerlo en forma súbita.
- ✓ Asegurar que todo el personal involucrado en la tarea conozca el procedimiento a seguir de manera detallada.
- ✓ Instalar medidores de presión en los sistemas que lo requieren para tener identificado y controlado los riesgos potenciales.



OCENSA