

Precauciones

Actividad

Despacho de crudo desde Porvenir hacia Miraflores.

¿Qué sucedió?

Durante el proceso normal de despacho de crudo la válvula de entrada a la trampa de despacho presenta goteo de crudo por los testigos del cuerpo del equipo.



¿Qué ocasionó?

Fuga de un litro de crudo en área confinada.



Se debe asegurar la ejecución de las Rondas Estructuradas con cubrimiento total de los equipos de las Estaciones.



Se debe asegurar el reporte de fugas en los sistema y equipos para su atención.



Se deben asegurar los equipos y materiales del kit de derrames, mantenerlos disponibles y de fácil acceso.



Asegurar el estricto cumplimiento de los planes de mantenimiento de las válvulas.

