



# Alerta HSE

A M B I E N T E

ALERTA  
No 93

CUÁNDO: SEPTIEMBRE 29 DE 2017  
DÓNDE: ESTACIÓN PORVENIR  
PUBLICADO: OCTUBRE 05 DE 2017

## Precauciones

### Actividad

Mantenimiento programado válvula de alivio de presión Danflo PSV-250025 recibo Cusiana en Estación Porvenir

### ¿Qué sucedió?

Durante el proceso de aislamiento, despresurización y drenaje de la válvula se identifica trazas de crudo en canal de aguas y punto de control.



### ¿Qué ocasionó?

Llegada de crudo al sistema de aguas lluvias y puntos de control.



Asegurar que las aguas potencialmente aceitosas sean dirigidas a las facilidades de tratamiento respectivas (API, piscinas de oxidación).



Asegurar que los drenajes de las áreas de proceso se dirijan a los tanques sumideros o en su defecto se dispongan en facilidades que garanticen su contención sin afectar el entorno.



Asegurar desde la ingeniería la integración de las facilidades instaladas por los proyectos a la infraestructura de operación existente



Asegurar la operatividad y mantenimiento de los puntos de control de las estaciones y la activación oportuna de la respuesta a emergencias



OCENSA