



Alerta HSE

A M B I E N T E

Actividad

Operación normal de unidad BPC-42010

¿Qué sucedió?

Durante operación normal de la unidad BPC-42010 el operador de campo observa fuga de aceite en la parte trasera del motor de la unidad.



¿Qué ocasionó?

Apagado de emergencia, salida de operación de la máquina y fuga de aproximadamente 2 galones de aceite contenidos en el Skit de la unidad sin generar afectación al ambiente ni a las personas

ALERTA
No 96

CUÁNDO: OCTUBRE 14 DE 2017
DÓNDE: ESTACIÓN CAUCASIA
PUBLICADO: OCTUBRE 17 de 2017

Precauciones

- ✓ Efectuar las inspecciones a las líneas de suministro de aceite Y combustible de las unidades periódicamente.
- ✓ Asegurar la disposición de equipo de manejo ambiental en el área de unidades principales.
- ✓ Reportar cualquier anomalía al área de operaciones que se presente en los equipos para así tomar acción inmediata por parte de mantenimiento.
- ✓ Ejecutar y Asegurar con rigor el cumplimiento del Plan de Mantenimiento establecido



OCENSA