



Alerta HSE

PERSONAS

ALERTA
No 98

CUÁNDO: Octubre 19 de 2017
DÓNDE: OCENSA – GIMNASIO
PUBLICADO: Octubre 30 de 2017


Precauciones

Actividad

Ejercicio en el gimnasio de la terraza

¿Qué sucedió?

La trabajadora se dispone a realizar ejercicio de levantamiento de la pierna (sin saltar) y la tabla sobre la cual ella se encontraba posicionada se rompe y su pie izquierdo cae por el hundimiento que genera su peso (cabe anotar que la tabla ya presentaba fisura y había sido reportada esta condición).



¿Qué ocasionó?

Golpe en pie-tobillo izquierdo sin lesión, ni requisición de primeros auxilios.



Verificar las condiciones del área por la cual se transita, si presenta grietas o fisuras, reportarla y señalizarla.



Solicitar señalización de áreas que se observen fisuradas y puedan causar daño a los trabajadores.



Al observar condiciones subestándares se debe asegurar la señalización y aislamiento del sitio.



Cuando se detectan condiciones subestándares se deben reportar en la matriz de A&C y asegurar la socialización a la autoridad de área.



OCENSA