

Actividad

Desplazamiento de funcionario por vía intermunicipal

¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento una camioneta por vía intermunicipal, cae una fruta (mango) y golpea el vidrio panorámico, ocasionando que éste se quiebre en la base derecha.



¿Qué ocasionó?

Fractura del panorámico del vehículo.

Precauciones:



Mantener ojos y mente en la tarea mientras se desarrolla la actividad de conducción.



Prever los posibles peligros en la vía por la cual se transita, en aras de reducir el riesgo de golpe por objetos y otros elementos que pudieran ser proyectados hacia el automotor.



Aplicar las técnicas de manejo defensivo en todo momento, para reducir eventos que pudieran provocar accidentes en la vía.



Asegurar que los conductores cuenten con ART y apliquen las medidas de control del Análisis de Riesgo Vial.

