

Precauciones

Actividad





Apertura de puerta de acceso a las oficinas.

¿Qué sucedió?

Se observa el Riesgo de ser golpeado por vidrio de la puerta de acceso a las oficinas específicamente PISO 9 Ala Norte y PISO 10 Ala Sur, debido al sitio en el cual se encuentra ubicado el dispositivo de identificación de huella y la apertura de la puerta.

¿Qué ocasionó?

Podría generar golpe de persona que se encuentra del otro lado de la puerta.

-  Al momento de colocar la huella, verifique por el vidrio que no se encuentra otra persona del lado contrario intentando abrir.
-  Por favor lea la indicación que se encuentra en el vidrio dependiendo del sentido de su INGRESO – HALE o SALIDA – EMPUJE.
-  Si coloca su huella para el acceso no ingrese intempestivamente tómese el tiempo para verificar no ir a golpear a otra persona que pueda encontrarse del lado contrario.
-  Mantenga los ojos y mente en la tarea, abra con calma la puerta de forma que no golpee a nadie

