

Precauciones

Actividad

Transporte de hidrocarburo por oleoducto.

¿Qué sucedió?

A las 12:15 de la tarde funcionario del Cuarto de Control Bogotá recibe llamada de un residente de la comunidad cercana al sector reportando una fuga de crudo en la vereda La Cristalina, municipio de Puerto Boyacá.



¿Qué ocasionó?

Fuga de crudo.



Continuar con los recorridos terrestres planeados para identificar condiciones subestándar en el Oleoducto.



Continuar con los recorridos aéreos planeados para identificar condiciones subestándar en el Oleoducto.



Revisar el procedimiento de recorridos en áreas sensibles por donde pase el oleoducto.



Intensificar la gestión preventiva de los riesgos ambientales a través de PARE – PIENSE – RE PIENSE Y ACTÚE.

