



# Alerta HSE

PERSONAS

## Actividad

Limpieza de Cunetas por derrumbes en vía acceso Estación Porvenir.

## ¿Qué sucedió?

Trabajador se encontraba limpiando cunetas en la vía, encontrando un alambre de púas enterrado con un palo, comienza a halarlo para retirarlo y como estaba con lodo no se dio cuenta que estaba reventado; la punta expuesta del alambre perfora el guante de carnaza realizando punzón en el dedo pulgar de la mano derecha.



## ¿Qué ocasionó?

Pinchazo en el dedo pulgar con laceración menor sin incapacidad.

ALERTA  
No. 43

CUÁNDO: JULIO 23 DE 2018  
DÓNDE: VÍA ACCESO ESTACIÓN PORVENIR  
PUBLICADO: AGOSTO 16 DE 2018

## Precauciones:



Se debe estar siempre alertas ante cualquier material extraño que aparezca en las labores.



Realizar una inspección con los supervisores civiles para identificar riesgos ocultos, antes de iniciar actividades.



No manipular elementos enterrados directamente con las manos ya que pueden haber riesgos ocultos que afecten la integridad de nuestra gente.



Intensificar la gestión de los riesgos a través de PARE – PIENSE – RE PIENSE Y ACTÚE, antes de realizar tareas aparentemente simples.



OCENSA