



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Montaje de spool de 6" con ayuda de camión grúa y diferencial para ajuste fino de nivelación.

¿Qué sucedió?

Al operador del camión grúa se le acciona accidentalmente el mando remoto del brazo articulado, generando un movimiento pendular del spool, haciendo que el trabajador pierda la estabilidad y caiga de una altura estimada de 90 cm.



¿Qué ocasionó?

Golpes en varias partes del cuerpo, incluyendo la cabeza y el dedo pulgar de la mano, que presenta fractura no complicada.

ALERTA
No. 70

CUÁNDO: DICIEMBRE 19 DE 2018
DÓNDE: ESTACIÓN CHIQUILLO
PUBLICADO: DICIEMBRE 21 DE 2018

Precauciones

- ✓ Mantener asegurados los dispositivos de los equipos y herramientas para que no se libere energía de forma incontrolada.
- ✓ Verificar que las superficies y plataformas de trabajo sean apropiadas para la labor que se adelanta, las escaleras solo sirven como medio de acceso, no para realizar labores.
- ✓ Realizar las actividades desde posturas cómodas y que permitan realizar movimientos controlados, es más demorado pero más seguro dar la vuelta que tratar de estirarse para alcanzar algo.
- ✓ Cumplir de forma estricta los roles y responsabilidades para los que se contratan los trabajadores.



OCENSA