



Alerta HSE

A C T I V O S

Actividad

Armado de andamios.

¿Qué sucedió?

Durante la actividad de armado de andamios, se pierde el control de una pieza cuya dimensión es de 30 cm de alto y 2.60 m de largo.



¿Qué ocasionó?

Caída libre de la sección de andamios hacia la parte interna que no ocasionó daños a activos ni afectación a personas.

ALERTA
No 27

CUÁNDO: JUNIO 08 DE 2019
DÓNDE: ESTACIÓN PORVENIR
PUBLICADO: JUNIO 20 DE 2019

Precauciones:

- ✓ Instalación de señalización preventiva y demarcación de área; a fin de controlar el ingreso de personal ajeno al área y a la actividad.
- ✓ Al realizar movilización o instalación de partes del andamio asegurarlo con manilas y realizar la manipulación de la parte por mínimo dos personas.
- ✓ No realizar trabajos simultáneos en el área demarcada durante labores de arme y desarme de andamios.
- ✓ Garantizar la concentración del personal durante la ejecución de la tarea y el acompañamiento permanente de un Supervisor que ayude a controlar condiciones de seguridad en el área.
- ✓ Asegure en cumplir la **REGLA PARA LA VIDA No. 03, Zona de Peligro**, Analizar el entorno para eliminar el peligro de una energía no controlada.



OCENSA