



Alerta HSE

PERSONAS

Actividad

Cargue y descargue de materiales.

¿Qué sucedió?

A pesar de haber programado el descargue manual de unas láminas Duradeck del trineo al camión de transporte, se realiza izaje de las mismas con la excavadora. En un momento la carga se desestabiliza y se desliza de lado, golpeando a un trabajador en el tobillo derecho.



¿Qué ocasionó?

Fractura y herida del tobillo derecho que requirió tratamiento médico.

ALERTA
No. 03

CUÁNDO: ENERO 29 DE 2019
DÓNDE: KM 87 + 659 (VEREDA EL HATO)
PUBLICADO: FEBRERO 01 DE 2019

Precauciones

- ✓ Revisar y asegurar que las prácticas de cargue y descargue de elementos sean seguras.
- ✓ Cumplir los procedimientos establecidos y autorizados por el líder de la actividad.
- ✓ Realizar análisis de riesgos y aplicar los controles requeridos cuando se deba hacer algún cambio sobre el procedimiento establecido.
- ✓ Aplicar los controles establecidos en el procedimiento de izaje de cargas siempre, sin interesar su duración.
- ✓ Insistir en la prohibición de cualquier movilización sin un plan de izaje aprobado, un operador y aparejador certificado.



OCENSA