

Actividad

Transporte de agua potable en carro tanque.

¿Qué sucedió?

Al ingresar un vehículo tipo carro tanque por portería principal, el guarda de seguridad abre la hoja derecha de la puerta dejando la otra mitad cerrada; el conductor del vehículo da marcha sin percatarse que las llantas del tren trasero lado izquierdo rozan con el paral de la puerta que se encuentra cerrada.



¿Qué ocasionó?

Daños menores en la estructura de la puerta izquierda.

ALERTA
No. 04

CUÁNDO: ENERO 15 DE 2019
DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS
PUBLICADO: FEBRERO 07 DE 2019

Precauciones

-  Mantener la concentración al conducir, tener ojos y mente en la tarea, aplicando las técnicas de manejo defensivo.
-  Reforzar en todo momento los controles establecidos en los protocolos de ingreso de vehículos, asegurando que el conductor los entienda y los aplique.
-  Preguntar, solicitar y recomendar cuantas veces sea necesario sobre acciones de mejora al momento de identificar situaciones o condiciones riesgosas.
-  Mantener en todo momento actitud preventiva cuando se conduce un vehículo, especialmente cuando se transita por espacios limitados.



OCENSA