



Alerta HSE

ACTIVOS

ALERTA
No. 41

CUÁNDO: JULIO 25 DE 2019
DÓNDE: VÍA TUNJA - BOGOTÁ
PUBLICADO: JULIO 31 DE 2019


Precauciones:

Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué sucedió?

Camioneta al transitar por la doble calzada Tunja - Bogotá a la altura del municipio de Tocancipá, es impactada en el vidrio panorámico (costado derecho) por una piedra la cual es expulsada por la pacha trasera del vehículo de carga tipo NPR de estacas el cual estaba siendo sobrepasado por la camioneta.



+ ¿Qué ocasionó?

Daño leve en el costado derecho del parabrisas.

- ✓ Asegurar el cumplimiento de la **Regla para la vida No. 02, Conducción de vehículos:** mantener la atención en las condiciones del entorno, teniendo en cuenta las condiciones de la vía.
- ✓ Mantener la atención en los demás actores viales en especial si se trata de vías de doble calzada.
- ✓ Conducir aplicando técnicas de manejo defensivo, y decisivo frente a los demás vehículo.
- ✓ Visualizar el entorno para mitigar el impacto de otros en nuestro hacer, cumplimiento de la **Regla para la vida No. 03, Zona de peligro.**

02 **Conducción de Vehículos**
Operar de forma segura los vehículos a mi servicio.



03 **Zona de Peligro**
Analizar el entorno para eliminar el peligro de una energía no controlada.