



Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Transporte terrestre de personal modalidad especial.

¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento desde Chiquillo a Remedios una camioneta sufre golpe en la parte frontal izquierda por una moto que invade carril.



¿Qué ocasionó?

Abolladura en la defensa frontal, no se presentaron lesiones.

ALERTA
No. 49

CUÁNDO: Agosto 14 DE 2019
DÓNDE: Vía Remedios
PUBLICADO: Septiembre 05 de 2019

Precauciones



Realizar análisis de las condiciones del entorno, teniendo en cuenta las condiciones de la vía y actuar forma defensiva y preventiva.



Mantener la atención en los demás actores de la vía durante todo el recorrido y respetar señales de tránsito, mantener luces días encendidas durante el recorrido rural urbano y pitar en curvas cerrada o con corta visibilidad.



Tener actitud preventiva ante una situación de riesgo, siempre evitar, esquivar y frenar



REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 **Conducción** de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente