

Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Traslado de Suministros.

¿Qué sucedió?

El carrotanque durante maniobra de reversa choca contra vehículo de transporte de personal de vise que estaba realizando maniobra de parqueo para descargar suministros en portería.



¿Qué ocasionó?

Golpe leve en bomper delantero, no presenta lesiones a las personas.

ALERTA
No. 52

CUÁNDO: SEPTIEMBRE 05 DE 2019
DÓNDE: ESTACIÓN CUSIANA
PUBLICADO: SEPTIEMBRE 09 DE 2019

Precauciones

- ✓ No entrar en las posibles líneas de peligros de vehículos de mayor dimensión.
- ✓ Mantener la atención en los demás actores viales.
- ✓ Conducir aplicando técnicas de manejo defensivo, y decisivo frente a los demás vehículos.
- ✓ Conductor debe estar atento a través del uso de los espejos de las maniobras que realizan los vehículos de los terceros e inclusive luces direccionales y estacionarias.

REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 Conducción de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente

