



Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué sucedió?

Golpe en vidrio trasero con piedra que lanzó un ciclista en el momento en que se estacionó el vehículo y los usuarios estaban descendiendo de este.



¿Qué ocasionó?

Rotura del vidrio trasero de lado derecho.

ALERTA
No. 59

CUÁNDO: Octubre 11 DE 2019
DÓNDE: Bogotá
PUBLICADO: Octubre 15 DE 2019

Precauciones:

- ✓ Verificar que los lugares donde se estacionan los vehículos sean seguros.
- ✓ Colocar luces estacionarias en el momento de realizar el parqueo.
- ✓ Estar alerta del entorno y de los demás actores viales.
- ✓ Actuar preventivamente siempre dando prelación a peatones y ciclistas así se lleve la vía.



REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 **Conducción** de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente