



# Alerta HSE

ACTIVOS

## Actividad

Transporte vehicular

## ¿Qué sucedió?

Vehículo golpea levemente el borde de concreto durante recorrido hacia sector industrial del área de la MOV 0138.



## ¿Qué ocasionó?

Rotura parcial en el bomper y golpe de la llanta delantera izquierda del vehículo.

ALERTA  
No. 64

CUÁNDO: Octubre 21 del 2019  
DÓNDE: Coveñas  
PUBLICADO: Noviembre 05 del 2019

## Precauciones



Realizar análisis de las condiciones del entorno, teniendo en cuenta las condiciones de la vía.



Evaluar los sitios a los cuales se pretende ingresar, identificando obstáculos que no permitan un acceso seguro y confiable.



Actuar de forma defensiva y preventiva, ante posibles situaciones riesgosas. Siempre evitar, esquivar y frenar.



Permanecer concentrado durante toda la actividad de conducción, especialmente por visibilidad reducida ocasionada por la lluvia, ojos y mente en la tarea.



## REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 **Conducción** de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente