

Actividad

Retiro de raspador de trampa de despacho.

¿Qué sucedió?

Golpe en el pie derecho con el gancho del pescante de la trampa de raspadores durante el retiro del raspador de la trampa de despacho el cual se encontraba aprisionado, impidiendo su retiro manual.



¿Qué ocasionó?

Fractura de hueso del dorso del pie derecho que requiere tratamiento médico e inmovilización con yeso.

Precauciones:

✓ Revisar y asegurar que las prácticas de retiro de los raspadores sean seguras

✓ Cumplir los procedimientos establecidos y autorizados para la actividad.

✓ Verificar los análisis de riesgos y asegurar la aplicación de los controles requeridos; ante posibles cambios durante la ejecución, detener la actividad y analizar nuevamente, asegure la gestión de cambio,



REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 Conducción de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente