



Alerta HSE

ACTIVOS

Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué sucedió?

Durante desplazamiento habitual Coveñas – Sincelejo, El vehículo que transporta al operador del cuarto de control al pasar por frente de una estación de servicio de combustible, una buseta de transporte intermunicipal se atraviesa imprevistamente rozando muy ligeramente el vehículo y huye del sitio.



¿Qué ocasionó?

Rallones en la parte lateral del Bumper trasero. No se presentan lesionados ni daños mayores al vehículo.

ALERTA
No. 08

CUÁNDO: FEBRERO 18 DE 2019
DÓNDE: TERMINAL COVEÑAS
PUBLICADO: FEBRERO 20 DE 2019

Precauciones

- ✓ Aplicar técnicas de manejo defensivo.
- ✓ Realizar análisis del entorno para evidenciar riesgos.
- ✓ Evitar distraerse mientras conduce, siempre mantenerse concentrado en la responsabilidad encomendada.
- ✓ Mantener la atención en los demás actores de la vía y en especial en sitios de salida y entrada de vehículos frecuentes.
- ✓ Mantener actualizado el rutograma de acuerdo a los riesgos que se evidencian durante la ejecución de la actividad.



OCENSA