

ALERTA N°

12



MAYO 25 DE 2020



Reportada en:

JUNIO 01 DE 2020



ESTACIÓN CUSIANA



Actividad

Conexión y desconexión de mangueras a carro tanques



¿Qué sucedió?

Colaborador es golpeado en pectoral derecho por el tapón de 4" de válvula de conexión de carro tanque, el cual sale expulsado repentinamente al momento de realizar procedimiento de retiro del mismo para conectar manguera de descarga.



¿Qué ocasionó?



Dolor leve.

Precauciones:

- Identificar fuentes de acumulación energía al realizar la conexión de manguera y mantenerse fuera de la zona de peligro .
- Aplicar las practicas seguras del programa de seguridad basada en el comportamiento.
- Tener precaución al momento de quitar el tapón de la válvula del carro tanque, el cual se debe agarrar con ambas manos.
- Aplicar procedimiento seguro para el retiro de acoples rápidos.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



06

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

