

ALERTA N°

13



MAYO 28 DE 2020



Reportada en:
JUNIO 01 DE 2020



VIA PAEZ - MIRAFLORES



Actividad

Transporte terrestre de personal.

¿Qué ocasionó?



Hundimiento leve en defensa delantera derecha.



¿Qué sucedió?

Golpe en defensa delantera derecha de camioneta con semoviente que sale intempestivamente en el momento en que el conductor se encontraba realizando una curva.



Precauciones:

- Mantener la atención en las condiciones del entorno y a los comportamientos de los otros actores viales.
- Mantener la atención en la vía, ojos y mente en la tarea.
- Aplicar actitud de manejo defensivo y decisivo.
- Usar pito como alerta en curvas.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

