

ALERTA N°  
**19**



JUNIO 03 DE 2020



Reportada en:  
JUNIO 24 DE 2020



BOGOTÁ



Actividad

Transporte terrestre de personal.



¿Qué ocasionó?

Rotura panorámico.



¿Qué sucedió?

Golpe al panorámico del vehículo al servicio de operadores del Centro de Control de Bogotá, con tubo que cae de la carrocería de un camión que se encontraba descargando materiales de construcción.



Precauciones:

- C** — Mantener la atención en las condiciones del entorno.
- C** — Mantener ojos y mente en la tarea mientras se desarrolla la actividad de conducción.
- C** — Aplicar las técnicas de manejo defensivo en todo momento, para reducir eventos que pudieran provocar accidentes en la vía.

REGLAS  
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

