

Precauciones:

Actividad

Excavación manual para retirar material alrededor del tubo 30” .

¿Qué sucedió?

Terrón de tierra que se desprende de la parte externa de la excavación y en su trayectoria impacta el brazo derecho de un trabajador que se encontraba dentro de la misma.

¿Qué ocasionó?

Fractura de antebrazo derecho.



Realizar inspección diaria de la excavación antes de iniciar trabajos, buscando identificar material suelto, derrumbes, grietas o evidencias de movimiento en estructuras.



Identificar los riesgos y aplicar controles estipulados para realizar un trabajo seguro dentro de excavaciones.



Antes y durante la actividad, identificar y reportar de inmediato las condiciones riesgosas.



PARE PIENSE REPIENSE Y ACTUE, el cuidado de la vida y la salud es nuestro pilar fundamental.



REGLAS PARA LA VIDA

- 01 Permiso para trabajar
- 02 Conducción de vehículo
- 03 Zona de peligro
- 04 Trabajo en altura
- 05 Bloqueo de energía
- 06 Espacio confinado
- 07 Manejo de carga
- 08 Excavación
- 09 Equipos críticos
- 10 Trabajo en caliente