



Actividad

Desajuste manual de tuercas en Brida de 36"x900.



¿Qué sucedió?

Durante la realización de actividades de desajuste manual de tuercas de 5" para retiro de espárragos de una brida ciega 36" X 900 de la trampa de recibo línea de 30", un trabajador (auxiliar de mantenimiento) sufre atrapamiento de las falanges distales del cuarto y quinto dedo de la mano izquierda y de la falange distal del quinto dedo de la mano derecha.



¿Qué ocasionó?



Afectación de los pulpejos y fractura falange distal del cuarto y quinto dedo mano izquierda, pulpejo y fractura falange distal del quinto dedo mano derecha.

Precauciones:

- C** — Interiorizar en los trabajadores el cuidado de NUNCA colocar una parte del cuerpo en una zona de peligro.
- C** — Demostrar la importancia de mantener los ojos y la mente enfocada en el trabajo, durante cualquier tarea, actividad o proceso y a cualquier hora del día.
- C** — Reforzar la necesidad de actuar ante cualquier trabajo por sencillo que parezca, con los niveles máximos de atención y cuidado.
- C** — Reforzar y asegurar los roles y responsabilidades en cada una de las actividades a realizar, la proactividad lo puede poner en riesgo.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

