

ALERTA N°
15



ABRIL 11 DE 2021

Reportada en:
ABRIL 14 DE 2021

ESTACIÓN COVENAS



Actividad

Manipulación de cabo de amarre durante zarpe de emergencia.



¿Qué sucedió?

Durante condiciones meteomarinas adversas que generan zarpe de emergencia de la barcaza Don Alberto, un marino al manipular un cabo de amarre para soltarlo de una bita siente que la punta del dedo medio de la mano izquierda trata de ser aprisionado por el cabo, por lo cual retira la mano de forma inmediata. Posteriormente siente molestia y procede a informar.



¿Qué ocasionó?

Diagnostico médico preliminar Fractura dedo medio mano izquierda.

Precauciones:

- C** — Respetar las indicaciones de seguridad en operaciones de amarre y desamarre.
- C** — Mantener distancia mínima de 1 metro entre manos y Punto de atrapamiento Durante el amarre o desamarre
- C** — Asegurar que el personal marino tenga destreza para realizar maniobras sobre cubierta.
- C** — Amarrar el cabo en la bita usando método del 8.

**REGLAS
PARA LA VIDA**

01 Permiso para trabajar



03 Zona de peligro



05 Bloqueo de energía



07 Manejo de carga



09 Equipos críticos



02 Conducción de vehículo



04 Trabajo en altura



06 Espacio confinado



08 Excavación



10 Trabajo en caliente

