

ALERTA N°

19



JUNIO 04 DE 2021



Reportada en:
JUNIO 17-2021



ESTACIÓN COVEÑAS



Actividad

Zarpe de remolcador



¿Qué sucedió?

Durante la operación de zarpe del Remolcador San Bernardo, realiza movimiento brusco que produce tensión en el cabo de amarre, el cual se desacomoda de su posición y golpea en el pecho al marintero de guardia quien cae de espaldas golpeándose contra el mamparo metálico



¿Qué ocasionó?

Herida superficial a nivel del cuero cabelludo y luxación de quinto dedo de mano derecha.

Precauciones:

- Mejorar la comunicación entre capitán de embarcación y personal de cubierta al realizar operaciones de Zarpe, cumpliendo con rigurosidad indicaciones de seguridad
- Mantener plena conciencia de los riesgos identificados y sus controles en las maniobras de Zarpe.
- Identificar zona de peligro y mantener ubicación segura durante maniobras Zarpe y atraque.
- Asegurar que el personal marino tenga habilidad y destreza para identificar zona de peligro en las maniobras sobre cubierta.

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

