

ALERTA N°

02



ENERO 15 DE 2021



Reportada en:

ENERO 18 DE 2021



MANTENIMIENTO DE LINEA SUR



Actividad

Transporte de materiales en volqueta.



¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento de la volqueta con un viaje de piedra en la vía que de Pizarra conduce hacia Nazareth se encuentra con tres vehículos que van en sentido contrario, la volqueta se sale un poco de la vía para que los vehículos circulen; el segundo vehículo al pasar realiza una mala maniobra y golpea contra el volcó.



Imá



¿Qué ocasionó?

Daño de la chapa y rayón menor del vehículo del tercero.

Precauciones:

- Dar prioridad a vehículos de la comunidad con el vehículo totalmente parado (inmóvil) con sus luces de parqueo.
- Mantener actualizados los rutograma, ART e inventario de comportamientos realizando análisis del incidente con nuestra gente.
- Coordinar el paso de los vehículos parando, pensando, re pensando todos los posibles riesgos por la vía
- Verificar las condiciones de la vía para realizar maniobras de paso de varios vehículos

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

