

ALERTA N°

27



NOVIEMBRE 24 DE 2021



Reportada en:

NOVIEMBRE 6 DE 2021



## Falla en la gestión de acciones ante hallazgos de HSE



### Actividad

Desarrollo de actividades en espacios confinados con uso de sistemas de protección contra caídas (punto de anclaje) no certificado



### ¿Qué sucedió?

Imágenes

- No se definen claramente los responsables de las acciones ante los hallazgos identificados durante inspecciones.
- No se consideran los requerimientos técnicos para la instalación de puntos de anclaje.

Imágenes



### ¿Qué ocasionó?

Incumplimiento de los requerimientos técnicos (resolución de 1409 de 2012) de diseño de sistema de protección contra caídas que ponen en riesgo a los trabajadores con el uso de equipos no certificados

### Precauciones:

- Definir responsable para las acciones que sustenten la corrección de los hallazgos
- Establecer las fechas y responsables del seguimiento para el cierre de las acciones
- Asegurar el cumplimiento legal y los requerimientos técnicos para las tareas críticas, considerando las certificaciones inspecciones y mantenimiento de sistemas críticos

**REGLAS**  
PARA LA VIDA

Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

