



ENERO 19 DE 2021





**ESTACION CHIQUILLO** 



Transporte de pasajeros.



## Qué sucedió?

Conductor que al realizar maniobra de reversa en área de parqueadero en estacionamiento provisional, impacta levemente el poste y estación manual de Fire&Gas ubicado sistema perimetralmente en campamento.





Daño leve en vehículo en el guardafango, direccional trasero, afectando el pulsador de la estación Fire&Gas activándose la alarma.

- Evitar distracciones y desconcentraciones en toda las maniobras de conducción de vehículos por sencillas que ellas parezcan.
- Ajustar correctamente los espejos retrovisores los cuales nos permiten visualizar el entorno que nos rodea sin movernos de nuestro asiento ni girar la cabeza mientras conducimos.
- Evitar realizar maniobra de reversa en las facilidades industriales. asegurar siempre maniobra hacia adelante, excepto cuando se dispone a realizar parqueo en sitio adecuado.
- Mantener siempre la alerta y la concentración siempre asegurando cumplir la revision las "7 A" (Arriba, A la derecha, A la izquierda, Abajo, Al frente, Atrás y Adentro).









Zona de peligro



Bloqueo de energía









¿Qué ocasionó?

Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura













