

ALERTA N°

16



JULIO 18 DE 2022



Reportada en:
Julio 21, 2022



VIA TERCARIA MONTERREY – ESTACIÓN PORVENIR



Actividad

Transporte terrestre de personal

¿Qué ocasionó?



¿Qué sucedió?

Durante el desplazamiento en la vía Monterrey - Estación porvenir; en sector curva la cascada de los toboganes, camioneta particular que se desplazaba en sentido contrario, invade parcialmente el carril en el que transitaba el bus, generando golpe en la parte central izquierda (No se generan afectación a personas ni al medio ambiente).



Daño en la parte central izquierda del vehículo (Rayones y abolladuras)

Precauciones:

- Asegurar el cumplimiento de la Regla para la vida No. 02, mantener la atención en las condiciones del entorno.
- Aplicar técnicas de manejo defensivo al identificar condiciones de la vía y anteponerse a ellas, de tal forma que pueda controlar el vehículo ante cualquier eventualidad.
- Respetar los límites de velocidad en vías secundarias y terciarias; Estar atento a condiciones de la vía y acciones a terceros
- No asuma riesgos, tener en cuenta actitudes de conductores de terceros, evalúe siempre cada situación que se presente durante el desarrollo de la tarea aplicando el **PARE, PIENSE, REPIENSE Y ACTUE.**

REGLAS
PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

