

ALERTA N°

09



JULIO 4 DE 2023



Reportada en:

JUNIO 28 DE 2023



VIA NACIONAL SISGA - TRAMO MONTERREY BOGOTA



Actividad

Transporte terrestre de personal



¿Qué sucedió?

Durante desplazamiento de vehículo en la vía que conduce Monterrey - Bogotá en el sector de Santamaría (Boyacá), una camioneta que venía transitando en sentido contrario pisa una piedra, la cual sale proyectada e impacta en el vidrio panorámico, generando daño del mismo.



¿Qué ocasionó?

Fisura en vidrio panorámico por impacto de piedra.

Precauciones:

- Asegurar que los vehículos cuenten con vidrios de seguridad como un control en la fuente.
- Mantener la atención en las condiciones del entorno y los comportamientos de los otros actores viales.
- Identificar puntos críticos presentes en las vías como son material suelto, documentándolos en los análisis de riesgo viales.
- Comunicar las condiciones particulares presentes en cada una de las vías.
- Aplicar técnicas de manejo defensivo al identificar condiciones de la vía y anticiparse a ellas previendo eventualidades involuntarias de terceros.

REGLAS PARA LA VIDA

01

Permiso para trabajar



03

Zona de peligro



05

Bloqueo de energía



07

Manejo de carga



09

Equipos críticos



02

Conducción de vehículo



04

Trabajo en altura



06

Espacio confinado



08

Excavación



10

Trabajo en caliente

